



**PROCES - VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr..... data **11.08.2023**

**5468**

Privind execuția lucrărilor aferente investiției: „ **Alimentare cu energie electrica statie epurare apa uzata (SEAU), Sat Secuieni, com. Secuieni, jud. Bacau**”, lucrări executate în cadrul contractului nr. **881** din **26.01.2022**, încheiat între executant: **S.C. ENA ELECTRIC SRL** și investitor **COMUNA SECUIENI, JUD. BACAU**.

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:

- adresa administrativă: **Sat Secuieni, com. Secuieni, jud. Bacau**
- numar cadastral/ numar topografic-
- numar carte funciara-

2. Lucrarile au fost executate in In baza contractului de executie si a proiectului tehnic, incheiat cu **S.C. ENA ELECTRIC SRL**.

3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de **11.08.2023** la amplasamentul obiectivului **COMUNA SECUIENI, JUD. BACAU**, fiind formată din:

Numele prenumele	și	Calitatea
1. Leahu Aglaia	In calitate de președinte – viceprimar com. Secuieni	
2. Ioja Ionut	în calitate de membru- reprezentant CJ Bacau	
3. -	în calitate de membru- reprezentant ISC Bacau	
4. Padurescu Razvan	în calitate de membru – specialist	
5. Neamtu Stefana Ioana	în calitate de membru – reprezentant DELGAZ GRID SA	

în conformitate cu Dispoziția. **nr. 151 din 08.08.2023**

4. Au mai fost prezenți:

**Brasoveanu Mihai** in calitate de executant reprezentant **S.C. ENA ELECTRIC SRL**

**Stan Petrica** in calitate de proiectant reprezentant **S.C. ENA ELECTRIC SRL**

5. Secretariatul a fost asigurat de:

**Ing. Ungureanu Viorica** – diriginte de șantier autorizat în domeniile: autorizația ISC nr. 00024387 din 16.09.2011, domeniu de autorizare 9.1 Rețele electrice.

6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor :

6.1. Capacități fizice realizate:

- **Montare si procurare FIRIDA E 1-2 si priza de pamant**
- **Montare LES 0,4 KV intre FIRIDA E 1-2 si BMPT 100A**

6.2 Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurărilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal: **NU A FOST CAZUL;**

6.3. Nu au fost realizate măsurile prevazute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și stingerii incendiilor, cuprinse în lista anexă nr. 2 la prezentul proces-verbal : **NU A FOST CAZUL;**

6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implica nerealizarea uneia sau mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele : **NU A FOST CAZUL;**

6.5. Valoarea finala a lucrărilor executate este de: **264.997,52 lei (fără TVA) - 315.347,10 lei (cu TVA), din care C+M : 241.800,00 lei (fără TVA) - 287.742,00 lei (cu TVA)**

6.6. Perioada de garanție a lucrărilor este în conformitate cu prevederile art. 7, alin (3) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții cu modificările și compleările ulterioare, adică :

- **3 ani pentru construcțiile încadrate în categoria de importanță C, normala;**

6.7 Alte constatări: se constată că lucrările respectă prevederile:

- proiectului tehnic **PTh nr. 10/2022**

- au fost întocmite referatele proiectantului și a dirigintilor pe specialități.

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

### **ADMITEREA RECEPTIEI LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

8. Comisia motivează decizia luată prin:

- Respectarea prevederilor proiectului tehnic și existența înregistrărilor de calitate la cartea tehnică a construcției.
- S-au făcut verificări în teren cât și studiind cartea tehnică;
- Calitatea lucrărilor este însoțită de factorii implicați în procesul tehnologic.

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:

Urmărirea comportării în exploatare a instalației, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și a instrucțiunilor elaborate de proiectant.

10. Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file a fost încheiat astăzi **11.08.2023** la locul: **Sat Secuieni, com. Secuieni, jud. Bacău**, în 5 (cinci) exemplare.

11. Alte mențiuni: **NU ESTE CAZUL**

### **COMISIA DE RECEPTIE:**

Numele și prenumele

Semnatura

#### **PREȘEDINTE:**

1. Leahu Aglaia

#### **MEMBRI:**

1. Ioja Ionut

2. -

3. Padurescu Razvan

3. Nemtanu Stefana Ioana

### **SECRETAR COMISIE DE RECEPTIE :**

Ing. Viorica Ungureanu



### **INVITATI :**

Brasoveanu Mihai

Stan Petrica



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_